

Citroen C4 Picasso e Grand Picasso - Non si riesce ad avviare il motore | HELLA

Citroen C4 Picasso e Grand Picasso

Dalla data di costruzione 2006

Tutti i veicoli con cambio meccanico sequenziale

Non si riesce ad avviare il motore

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere un connettore difettoso. A causa di un cattivo contatto, il display del cockpit indica l'inserimento della marcia "A1", anche se la leva selettrice si trova in posizione di folle. Per questo non si riesce ad avviare il motore. È inoltre possibile che vengano memorizzati dei codici di guasto relativi al cambio. In questo caso verificare che il contatto tra l'interruttore della marcia inserita e il connettore multipolare sia in perfette condizioni, vedere fig. 1 e 2. Se il connettore si è allentato, rimetterlo correttamente nella sua sede.



Fig. 1




Fig. 2

Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.