



# Fiat Punto199: perdita di acqua di raffreddamento

## Dati tecnici

Produttore	Fiat
Modello di veicolo	Punto 199
Motore	1,2i/1,4i a 8 valvole
Anno di costruzione	2012 – 2019
Problema	Perdita di acqua di raffreddamento


## ① Avviso importante per la sicurezza

## La Fiat Punto perde acqua di raffreddamento

Se i veicoli summenzionati perdono liquido di raffreddamento, prestare particolare attenzione al tubo del liquido di raffreddamento superiore del radiatore.

Se viene rilevata una perdita, il tubo può essere sostituito con una versione modificata (55703225).

Dopo la riparazione, secondo le istruzioni del produttore, il sistema di raffreddamento deve essere rabboccato, il sistema di raffreddamento deve essere sfiatato e la sua tenuta deve essere controllata.



Tubo dell'acqua di raffreddamento del radiatore

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.