

Hyundai Getz - Accensione della spia motore | HELLA

Hyundai

Getz

Data di costruzione: 2003 - 2005

Motore: 1.1 a benzina (G4-HD)

Il motore ha mancate accensioni e perdite di potenza, accensione della spia motore.

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore ha mancate accensioni e perdite di potenza e che la spia motore si accende, la causa potrebbe essere una ruota dentata dell'albero a gomiti fuori sede.

Nella memoria guasti del sistema "Motore" possono essere memorizzati i seguenti codici di guasto.

Codice di guasto "equivalente" a: