



PARTNERED with **Clarion**

# Infotainment Blue and Me: collegamento del telefono con Bluetooth e USB impossibile

## Scheda tecnica

Costruttore Fiat | Alfa Romeo | Lancia | Peugeot

Anno di costruzione A partire da 2007

Problema Collegamento Bluetooth assente | Nessun accoppiamento di un telefono con Bluetooth | Scarsa qualità delle chiamate | Scarica della batteria del veicolo | La spia sullo strumento combinato lampeggia | Il collegamento USB non funziona | Perdita del controllo vocale

## Avviso importante per la sicurezza

## Impossibile accoppiare il telefono con l'auto / il collegamento USB non funziona: per Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Peugeot

Se viene rilevato uno o più dei problemi sopra descritti, la causa del malfunzionamento potrebbe essere la centralina Blue&Me del veicolo. In questo caso, affinché il sistema Infotainment torni a funzionare correttamente, è necessaria una riprogrammazione della centralina Blue&Me e talvolta anche la sostituzione dei componenti della memoria.

Grazie alla partnership tra Faurecia Clarion Electronics e HELLA, siamo in grado di riparare la vostra unità Blue&Me nel più breve tempo possibile e a un costo molto inferiore rispetto a un pezzo nuovo. Un componente completamente riparato può solitamente essere riassemblato nell'auto in modalità "plug & play".

Si noti, tuttavia, che in rari casi, a seconda delle riparazioni effettuate, potrebbe essere necessario eseguire un allineamento proxy utilizzando il tool di programmazione del costruttore.



**I dettagli esatti del modello di veicolo sono riportati  
nella tabella seguente**

| Costruttore | Modello |
|-------------|---------|
| Alfa Romeo  | Brera   |
| Giulietta   |         |
| GT          |         |
| Mito        |         |
| Spider      |         |
| 147         |         |
| 159         |         |
| Citroën     | Jumper  |
| Nemo        |         |
| Fiat        | 500     |
| Bravo       |         |

Croma

Dobolo

Ducato

Firino

Freemont

Idea

Linea

Panda

Punto

Qubo

Lancia

Delta

Musa

Thema

Ypsilon

Peugeot

Bipper

Boxer