

# **Mazda 6 - Accensione della spia motore | HELLA**

**Mazda**

**Mazda 6**

**Data di costruzione: 2007 – 2012**

**Tutti i modelli**

## **Accensione della spia motore.**

Se viene segnalato questo tipo di problema e il motore entra in funzionamento d'emergenza, nella centralina motore possono essere memorizzati anche i seguenti codici di guasto.

Codici di guasto:

- P0140

- P0571

- P0600

- P2101

La causa potrebbe essere una tensione troppo bassa della batteria al momento dell'avvio del motore.

In questo caso come provvedimento preventivo si deve controllare/caricare la batteria e, se necessario, sostituirla.

Infine cancellare le registrazioni nella memoria guasti con un apposito apparecchio diagnostico.