



MCC Smart forfour - I proiettori restano accesi permanentemente

Scheda tecnica	
Costruttore	MCC
Modello	Smart forfour
Anno di costruzione	2015 – 2019
Problema	I proiettori restano accesi permanentemente, non è possibile passare dalla luce anabbagliante a quella abbagliante

Avviso importante per la sicurezza

MCC Smart forfour - I proiettori restano accesi permanentemente, non è possibile passare dalla luce anabbagliante a quella abbagliante

Se i proiettori restano accesi permanentemente e/o non è possibile passare dalla luce anabbagliante a quella abbagliante, l'interruttore multifunzione potrebbe essere la causa di questo difetto. Inoltre potrebbe esserci un guasto nella centralina. Per risolvere questo problema è necessario sostituire l'interruttore multifunzione ed eliminare i codici di errore dalla memoria guasti.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.