

Mercedes Benz Classe B - Malfunzionamento del sistema di illuminazione del veicolo | HELLA

Mercedes Benz

Classe B

Anni di costruzione: a partire dal 2011

Messaggio sul display:

- Malfunzionamento del sistema di illuminazione del veicolo.**
- Veicoli con gancio di traino.**

Se nel veicolo succitato si riscontra il problema menzionato, esso può essere dovuto a un contatto difettoso del connettore della presa del rimorchio.

Sul display dello strumento plurindicatore appare ad esempio il messaggio: "Problemi di illuminazione del veicolo".

Questo avviso viene visualizzato quando si utilizza il rimorchio.

Istruzioni di riparazione

- Controllare l'illuminazione del rimorchio
- Controllare i cavi elettrici di collegamento alla presa del rimorchio.
- Eventuali difetti degli attacchi a spina (allentati) e/o di contatto (corrosione) possono causare problemi di collegamento.

Rimedio:

Riparare o, se necessario, sostituire i connettori e la presa del rimorchio.