



# Nissan Qashqai (J11): attivazione sporadica del sistema di allarme

## Scheda tecnica

|                     |  |
|---------------------|--|
| Costruttore         | Nissan                                       |
| Modello             | Qashqai (J11)                                |
| Motore              | Tutti i modelli                              |
| Anno di costruzione | 2014 – 2021                                  |
| Problema            | Attivazione sporadica del sistema di allarme |

## ⓘ Avviso importante per la sicurezza

# Nissan Qashqai (J11): attivazione sporadica del sistema di allarme

Nel caso dei veicoli illustrati sopra, può accadere che il sistema di monitoraggio dell'abitacolo attivi temporaneamente l'allarme del veicolo. Tale problema può essere dovuto a un difetto del sensore a ultrasuoni dell'unità di illuminazione dell'abitacolo.

Per escludere altre cause, è necessario controllare tutti i possibili componenti del sistema e leggere la memoria guasti.

Se non vengono rilevati guasti, si raccomanda di sostituire il sensore del sistema di monitoraggio dell'abitacolo. Questo si trova nell'unità di illuminazione dell'abitacolo.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni

schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.