



Opel Adam: il motore si spegne

Scheda tecnica

Costruttore	Opel
Modello	Adam
Anno di costruzione	2014 – 2018
Problema	Il motore si spegne dopo l'avviamento a freddo o si spegne disinnestando la frizione in fase di rilascio

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Opel Adam: il motore si spegne

A causa di un software difettoso nella centralina motore nei veicoli succitati possono verificarsi i seguenti sintomi:

- Il motore si spegne dopo l'avviamento a freddo
- Il motore si spegne disinnestando la frizione in fase di rilascio

Per escludere altre cause, è necessario controllare tutti i possibili componenti del sistema e leggere/cancellare la memoria guasti.

Se non vengono rilevati errori, aggiornare il software della centralina motore. Allo scopo si consiglia di rivolgersi a un'officina Opel.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del

documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.