

Opel Astra J - Riproduzione ritardata dei segnali acustici | HELLA

Opel Astra J

Model Year: 2010 - 2012

Riproduzione ritardata dei segnali acustici per indicatori di direzione e retromarcia nei veicoli con radio CD/CDC 300+400

A causa di un problema software, su questi veicoli può verificarsi una riproduzione ritardata dei suoni di segnalazione e dei segnali acustici per indicatori di direzione e sistemi di ausilio al parcheggio.

Se la segnalazione acustica avviene in ritardo, l'inconveniente può essere risolto installando un software modificato. A questo riguardo rivolgersi a un'officina autorizzata del costruttore.

Sono interessati solo i veicoli dotati di radio CD o CDC del tipo 300 e 400.

Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.