



Opel Corsa E: stabilità in rettilineo compromessa: il veicolo tira in un'unica direzione

Scheda tecnica	
Costruttore	Opel
Modello	Corsa E
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	2014 – 2019
Problema	Il veicolo tira in un'unica direzione

Avviso importante per la sicurezza


Il veicolo tira in un'unica direzione

Nei veicoli succitati, può succedere che il veicolo tiri in un'unica direzione anche se il volante è in posizione dritta.

Spesso sono già state adottate le seguenti misure appropriate, che però non hanno portato al successo:

- Pressione degli pneumatici controllata
- Parti dell'assale/sospensioni dell'assale controllate (gioco dei giunti/cuscinetti, molla rotta, ammortizzatore difettoso, ecc.)
- Ruote sostituite
- Allineamento delle ruote eseguito
- Memoria guasti letta (nessun guasto memorizzato)

Per ovviare a questo problema, è possibile ricalibrare il sensore dell'angolo di sterzata utilizzando un dispositivo diagnostico. In base all'esperienza, in seguito il veicolo torna a procedere in rettilineo.



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.