

# **Opel Mokka - Emissione di un segnale acustico continuo da parte del sistema di assistenza al parcheggio | HELLA**

**OPEL**

**Mokka**

**Tutti i modelli con sistema di assistenza al parcheggio**

## **Emissione di un segnale acustico continuo da parte del sistema di assistenza al parcheggio**

Nei veicoli succitati l'innesto della retromarcia può scatenare l'emissione di un segnale acustico continuo da parte del sistema di assistenza al parcheggio (detto anche PDC, Park Distance Control).

### **Rimedio:**

È necessario innanzitutto leggere la memoria guasti mediante un apposito dispositivo diagnostico.

Occorre quindi controllare i componenti hardware (sensori, cavi ecc.) per rilevare eventuali danni o impurità. Se non si rilevano difetti in questi ambiti, la causa del problema può essere rintracciata in un difetto del software della centralina del PDC (Park Distance Control).

In questo caso occorre rivolgersi a un'officina specializzata autorizzata per fare eseguire un aggiornamento del software della centralina.