

Opel Vivaro - La spia pressione olio motore si accende | HELLA

Opel

Vivaro

Data di costruzione: 2010

Numero di telaio: fino a WOLF7BHB6BV617781

La spia pressione olio motore si accende

Sul suddetto veicolo, la spia pressione olio motore può accendersi quando il motore è acceso.

Questo può essere sintomo di un problema nel collegamento elettrico del pressostato olio.

Per rimediare a questo inconveniente, verificare che il connettore non presenti danni o impurità e che sia fissato correttamente.

Eventualmente pulire a regola d'arte oppure sostituire il connettore.