

Peugeot 807 - Scarico dell'acqua di condensa | HELLA

Peugeot

807

Data di costruzione:2002 - 2005

Scarico dell'acqua di condensa /

<u>Problema</u>

Accumuli di acqua nel vano piedi lato passeggero.

Accensione della spia dell'airbag. In casi estremi si verifica l'attivazione del/degli airbag.

<u>Possibili cause</u>

In caso di accumuli di acqua nel vano piedi: scarico insufficiente dell'acqua di condensa del climatizzatore.