



Renault Megan IV – Vibrazioni e rumori durante la guida

Dati tecnici	
Costruttore	Renault
Modello	Megan IV
Anno di costruzione	2018
Sintomi	Vibrazioni e rumori durante la guida
Altri veicoli interessati	Interessa anche i seguenti modelli con cambio automatico (codice cambio DW5): ESPACE V (RFC), KADJAR (HA,HL), MEGANE IV (B9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) e TALISMAN.

Avviso importante per la sicurezza

Durante la guida della Renault Megane IV si verificano vibrazioni e rumori

In questo caso di riparazione, il cliente reclama che durante la guida si verificano vibrazioni e rumori provenienti dall'assale anteriore. Durante un giro di prova, si è riscontrato che durante la trasmissione di forza all'asse motore si verificano vibrazioni e un rumore sferragliante. La causa del suddetto problema è un livello d'olio troppo basso / insufficiente della modalità automatica.

Rimedio: Sostituire l'olio del cambio automatico.

Per evitare la contaminazione dell'olio nuovo con i residui dell'olio esausto rimasti nel sistema, è assolutamente necessario lavare il cambio con una stazione di recupero adatta. Nell'ambito

di questo intervento deve essere eseguito anche un aggiornamento del software del cambio. In seguito, deve essere effettuato un giro di prova per verificare l'intervento di riparazione.

Ricambi	Codice parte OE
Olio (FFL-7)	77 11 782 057
Guarnizione del tappo di riempimento dell'olio	82 00 201 381

NOTA

Si prega di notare che questi lavori devono essere eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata autorizzata, osservando le istruzioni di riparazione e manutenzione fornite dal costruttore del veicolo!

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.