

# **Veicoli del gruppo Volkswagen - Fare attenzione ai connettori | HELLA**

## **Veicoli del gruppo Volkswagen**

### **Sblocco dei connettori ovali.**

### **Fare attenzione ai connettori.**

Indicazione sullo stacco/sblocco dei diversi connettori ovali presenti sui veicoli del Gruppo Volkswagen (vedere le figg. 1 e 2) a 14 poli o a 10 poli.

Per sbloccare o allentare il dispositivo di bloccaggio non utilizzare in nessun caso attrezzi non idonei, come cacciavite o simili (fig. 3).

Per prima cosa assicurarsi di premere il connettore (ad es. sul proiettore). In questo modo il connettore cede leggermente, in quanto la guarnizione in gomma intorno al connettore si lascia comprimere leggermente. A questo punto sul connettore, trattenuto da una leggera pressione di precarico, si può premere il "tasto di sbloccaggio" (fig. 4 ) sul corpo connettore e si riesce ad estrarre il connettore (ad es. dal proiettore).

Anche nei punti di montaggio scomodi si deve rispettare la procedura corretta!

In questo modo si evita di "rovinare" il connettore e che le vibrazioni lo stacchino successivamente.



Figura 1: Connettore a 14 poli




Figura 2: Connettore a 10 poli



Figura 3.



Figura 4.

### **Avviso importante per la sicurezza**

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.