



# VW T6: perdita di carburante

## Scheda tecnica

Costruttore	Volkswagen
Modello	Transporter T6
Motore	2.0 TDI
Problema	Perdita di carburante

## Avviso importante per la sicurezza

## Nel veicolo è presente cattivo odore di diesel: perdita di carburante

Nei veicoli succitati, può succedere che venga percepito un forte odore di diesel. Inoltre, il carburante che fuoriesce può essersi accumulato nel vano motore o sotto il veicolo. La causa non è sempre immediatamente riconoscibile. In primo luogo, è necessario controllare i tubi del carburante e i relativi collegamenti nel vano motore. Se non è riconoscibile alcuna perdita, la causa della perdita di diesel potrebbe essere l'alloggiamento del filtro del carburante.

Il filtro del carburante dovrebbe essere smontato per un'ulteriore ispezione. È consigliabile rimuovere prima il serbatoio di compensazione dell'impianto di raffreddamento. Per poter estrarre il filtro verso l'alto dalla sua sede, è necessario allentare prima la vite di serraggio della sede. Quindi scolare i due tubi del carburante dal filtro.

Se ora si ispeziona l'area superiore del filtro, in alcuni casi si nota una fessura orizzontale, responsabile della perdita.

Per risolvere il problema, è necessario sostituire il filtro secondo le indicazioni del costruttore del veicolo e spurgare l'impianto di alimentazione del carburante. Si consiglia di pulire alla fine il vano motore.

### NOTA


Osservare sempre a questo riguardo le istruzioni di riparazione fornite dal costruttore del veicolo!



Perdita di carburante T6



Serbatoio di compensazione T6



Filtro del carburante T6

## Potrebbero interessarvi anche

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.