



VW Touareg: le informazioni sugli ingorghi non vengono visualizzate

Scheda tecnica

Costruttore	Volkswagen
Modello	Touareg
Motore	3.0 TDI
Codice motore	CNRB
Anno di costruzione	dal 2013 al 2016
Problema	Le informazioni sugli ingorghi non vengono più ricevute
Strumento HGS consigliato	megamacsX

Importante avvertenza di sicurezza

Nessuna informazione sul traffico a causa di un errore del software

Nel tipo di veicolo sopra citato, può accadere che nell'impianto di navigazione non vengano più visualizzate informazioni sul traffico. Nella memoria guasti del sistema di infotainment è memorizzato il codice di guasto 01043 "Versione software errata".

Se viene rilevato il difetto di cui sopra, potrebbe essere dovuto a un errore software. Se nel corso della ricerca guasti e della diagnosi della centralina non è possibile individuare altri difetti come causa, è necessario verificare se è disponibile un aggiornamento del software per il sistema di infotainment.

L'aggiornamento del software può essere effettuato, ad esempio, tramite Hella-Gutmann macsRemote Services o un dispositivo di diagnostica della serie mega macs compatibile con

PassThru. Inoltre, è necessario un accesso registrato al portale online della casa automobilistica. Se non è disponibile un'attrezzatura adeguata, rivolgersi a un'officina convenzionata autorizzata.

Una volta eliminata la causa del guasto, cancellare la memoria guasti e infine eseguire un giro di prova.

Nota

Osservare sempre a questo riguardo le istruzioni di riparazione fornite dal costruttore del veicolo! Questo problema può essere rilevato anche in altri modelli di veicolo con una variante di equipaggiamento simile.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.