

# **VW Transporter T5 - La ventola radiatore funziona in modo permanente | HELLA**

**VW**

**Transporter T5 (7HC, 7HMA, 7J0)**

**Model Year: 2003 - 2007**

**La ventola radiatore funziona in modo permanente**

**Batteria scarica**

Sui suddetti veicoli è possibile che una centralina difettosa della ventola radiatore faccia funzionare in modo permanente la ventola radiatore, scaricando così la batteria.

Nel peggio dei casi questa situazione può portare a un incendio sul veicolo.

Possono essere interessati i veicoli con il seguente n. di telaio:

- WV\*\*\*\*7H\*3H000141 fino a 7H\*7H027827
- WV\*\*\*\*7J\*4X000874 fino a 7J\*6X035396

Il costruttore del veicolo ha già riconosciuto il problema. Nel quadro di un'azione di richiamo, i veicoli vengono controllati e, se necessario, vengono sostituiti la centralina o il cablaggio.

Questo significa che, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli. Tenete conto di questa informazione in caso di segnalazioni relative alla ventola del radiatore e della batteria.