

Audi A3 - No funciona la iluminación del portón trasero | HELLA

Audi

A3

Fabricados entre 1997 y 2003

Todos los modelos

No funciona la iluminación del portón trasero

Si el cliente percibe el fallo arriba mencionado, podría ser debido a que entra agua en la cerradura del portón trasero. Además, en el tablero de instrumentos también podría encenderse el testigo luminoso que avisa de que el portón trasero está abierto. A través de un orificio o una grieta en el tubo del sistema de limpieza de la luneta trasera entra agua en la cerradura del portón trasero. En este caso hay que renovar el tubo y fijarlo con una nueva abrazadera de sujeción. En caso necesario, usar también bridales para fijarlo bien. Comprobar que el mecanismo de cierre no está obstruido y aplicar grasa en espray. Comprobar también que los contactos eléctricos de la cerradura funcionen correctamente.