



# BMW Serie 1 - Zumbido cuando el aire acondicionado está apagado

## Hoja de datos

Fabricante	BMW
Modelo de vehículo	Serie 1 (F40)
Motor	Todos los modelos sin sistema de acceso sin llave
Año de fabricación	2019 -
Síntoma	Zumbido

## ⓘ Indicación de seguridad importante

## Zumbido con el sistema de aire acondicionado apagado

Cuando el motor está en ralentí pueden escucharse zumbidos en el compartimento del motor con el aire acondicionado apagado. Estos pueden ser causados por el compresor del aire acondicionado.

Antes de sustituir el compresor, compruebe la tensión de la batería, la alimentación de tensión del compresor, la cantidad correcta de líquido refrigerante y las presiones del sistema.



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.