



Dacia Duster: ruidos al arrancar / el motor de arranque también gira

Hoja de datos	
Fabricante	Dacia
Modelo de vehículo	Duster (HJD)
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2017- 2021
Síntoma	Ruidos al arrancar / el motor de arranque también gira

Indicación de seguridad importante

Ruidos al arrancar

Al arrancar el motor de los vehículos arriba mencionados, pueden producirse ruidos debido a que el motor de arranque gira junto con el motor. Con ello existe el riesgo de que el motor de arranque se averíe.

Como causa de este fallo puede pensarse en una cerradura de encendido defectuosa.

Además, debe comprobarse si el motor de arranque y el mazo de cables, así como las conexiones eléctricas, presentan daños mecánicos y eléctricos. En caso necesario, deben repararse o sustituirse.

Para solucionarlo se debe sustituir la cerradura de encendido por una versión modificada.



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.