

Dacia Logan - Se enciende el testigo luminoso de control de carga | HELLA

Dacia

Logan

Fabricados entre 2006 y 2011

Todos los modelos con código motor

K9K, K7J, K4M, K7M

Se enciende el testigo luminoso de control de carga

Si el cliente percibe el fallo arriba mencionado, podría

deberse a una avería en la polea del alternador. Además, también podrían detectarse ruidos muy poco habituales procedentes de la correa trapezoidal y del motor. En este caso deberá comprobarse si la polea está dañada de algún modo (imágenes 1 y 2) y también deberá verificarse el buen estado de la carcasa del alternador. Si la polea presentara algún daño, tendría que sustituirse.





Imagen 1



img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_es_electrics_dacia_logan_ladekontrolleuchte_leuchtet_auf001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />br />