



# Ford Focus - Fallo en el cuadro de instrumentos

## Hoja de datos

Fabricante	Ford
Modelo de vehículo	Focus 1.6i 16V
Año de fabricación	2006 - 2010
Síntoma	Fallo descontrolado de todos los indicadores y testigos luminosos en el cuadro de instrumentos

### ⓘ Indicación de seguridad importante

## Ford Focus 1.6i 16V - Fallo en el cuadro de instrumentos

Si se detecta un fallo en los indicadores del cuadro de instrumentos en combinación con un comportamiento de aceleración deficiente simultáneo en los modelos de vehículo arriba mencionados, una de las causas puede ser un mazo de cables defectuoso en la zona del pilar A derecho.  
shy /> Pueden producirse resistencias de contacto en las conexiones enchufables del mazo de cables al salpicadero, lo que provoca este defecto.

shy /> Además, pueden aparecer los siguientes síntomas:

- Pérdida de potencia
- Comportamiento de arranque deficiente
- Motor de arranque temporalmente sin función
- Iluminación esporádica de todos los testigos luminosos del cuadro de instrumentos
- Desconectando y conectando el encendido se puede eliminar el defecto brevemente

Si durante el diagnóstico de averías ya se han descartado otras causas, se debe comprobar el mazo de cables y las conexiones enchufables y, en caso necesario, repararlos o sustituirlos.

 **Nota**

¡Respete siempre las indicaciones de reparación del fabricante del vehículo!

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.