

# **Ford S-Max / Galaxy - Fallan los faros delanteros al estar en funcionamiento | HELLA**

**Ford**

**S-Max / Galaxy**

**Fecha de fabricación: 10/2014 – 02/2016**

**Con luz de curvas LED**

**Mondeo**

**Fecha de fabricación: 05/2014 – 12/2015**

**Con luz de curvas LED**

## **Fallan los faros delanteros al estar en funcionamiento**

Si se detecta la problemática arriba mencionada durante la conducción, puede deberse a una avería en la unidad de control de los faros.

Si fallaran los faros, deberá procederse de la siguiente manera:

- Parar el vehículo (atención: tener en cuenta el estado del tráfico)
- Desconectar el encendido
- Conectar el encendido y arrancar el motor (los faros se activarán de nuevo)
- Si fallaran los faros, repetir todo el proceso en caso necesario
- Acudir inmediatamente a un taller especializado

Solución:

En un taller autorizado deberá actualizarse el software que se encarga del módulo de los faros y del BCM (Body-Control-Modul).

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.