

Lexus GS 300 - Fallo de la bomba de combustible | HELLA

Lexus

GS 300

Fecha de fabricación: 09/2004 – 02/2006

Fallo de la bomba de combustible

Si en el vehículo arriba mencionado (periodo de fabricación: entre 28.09.2004 y 28.02.2006) se para el motor y no puede volver a arrancarse, podría deberse a un fallo en la bomba de combustible.

Al abrir el tapón del combustible se produce un cambio de presión dentro del depósito. Con ello, la conexión eléctrica interna de la bomba del combustible se pone en funcionamiento. El material con el que se ha fabricado el cable no es tan flexible como para compensar estos movimientos a largo plazo, lo que finalmente acarrea la rotura del cable y el fallo de la bomba de combustible.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

En cualquier taller podrán sustituir la conexión eléctrica por una versión modificada y mejorada.