

Opel Mokka - No funciona el GPS | HELLA

Opel

Mokka

Fecha de fabricación: 2013

Nº chasis: DB000001 – BD033498

No funciona el GPS

En la pantalla aparece el símbolo del GPS tachado.

Ello puede llevar a unas indicaciones incorrectas durante la navegación.

Si se detecta el aviso de fallo arriba mencionado, puede deberse a que los cables alojados en el pie de la antena no estén conectados de forma correcta.

Los vehículos afectados pueden acudir a un taller especializado para que se monte un cableado correcto en el pie de la antena.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha tomado las medidas pertinentes.

En la producción ya se están utilizando pies de antena con cableado correcto a partir del nº de chasis: WOLJC7EL2DB033498, según indicaciones del fabricante.