



# Toyota Yaris - Activación defectuosa de la ayuda de aparcamiento

Hoja de datos	
Fabricante	Toyota
Modelo de vehículo	Yaris (1KR-FE)
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2011 - 2020
Síntoma	Ayuda de aparcamiento

## Indicación de seguridad importante

## La ayuda de aparcamiento emite un pitido sin que haya un obstáculo

En los vehículos mencionados, la ayuda de aparcamiento puede activarse sin que haya un obstáculo. Esto a veces produce señales acústicas de advertencia inesperadamente.

Si se pueden descartar otras causas (componentes eléctricos / sensores) como averías, es probable que exista un defecto en la unidad de control de la ayuda de aparcamiento. Para solucionar este problema debe sustituirse dicha unidad. Es aconsejable ponerse en contacto al respecto con un concesionario de Toyota.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.