



Volvo V60 / S60 - Sustitución del filtro de polen

Hoja de datos	
Fabricante	Volvo
Modelo de vehículo	V60 / S60
Motor	Todos
Año de fabricación	2012 - 2018
Síntoma	Sustituir el filtro de polen

Indicación de seguridad importante


Sustituir el filtro del habitáculo / filtro de polen

A la hora de sustituir el filtro del habitáculo en los vehículos mencionados, hay que tener en cuenta algunas particularidades:

- Retirar el revestimiento derecho del túnel central
- Desmontar el revestimiento de debajo de la guantera desconectando el enchufe de la luz de la zona reposapiés
- Tire de la alfombra hacia delante. La caja de fusibles es ahora visible
- Retirar la tapa de la caja de fusibles
- Desbloquear y retirar la caja de fusibles o apartarla hacia un lado. Queda libre el acceso a la tapa del filtro
- Retirar la tapa del conducto de ventilación
- Extraer el filtro
- Colocar un filtro nuevo prestando atención a la posición de montaje

El montaje debe realizarse en la secuencia inversa.





Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa

por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.