

Citroën C3 Pluriel - Onvoldoende vermogen van het aircosysteem | HELLA

Citroën

C3 Pluriel (HB)

Onvoldoende vermogen van het aircosysteem

Systeemdruk te hoog.

Als bij bovengenoemde voertuigen wordt geklaagd over het vermogen van de airconditioning, dan wordt deze storing mogelijk veroorzaakt door een defect van de condensor.

Door corrosie en/of vibraties kunnen een of meer lamellen van de condensors losraken en eruit vallen (afbeelding). Dit verslechtert de condensatie van het koudemiddel in de condensor en kan tot een overmatige druk aan de hogedrukzijde leiden.

Om dit probleem te verhelpen dienen de condensor en droger te worden vervangen.

