

Fiat Ulysse - Condenswaterafvoer | HELLA

Fiat

Ulysse

Bouwjaar: 2002 - 2005

Condenswaterafvoer /

airbagcontrolelamp

Bij bovenstaande voertuigen kan een onvoldoende afvoer van condenswater van het aircosysteem zorgen voor het verzamelen van water in de voetenruimte van de bestuurder.

In sommige gevallen dringt het water ook binnen in het besturingsapparaat van de airbag, wat kan leiden tot het branden van de controlelamp. In extreme gevallen worden de airbag(s) geactiveerd.

Dit kan worden opgelost door de condenswaterafvoer te controleren/reinigen en het airbagbesturingsapparaat te controleren op waterindringing. Bovendien is meer informatie m.b.t. het verhelpen hiervan bij de voertuigfabrikant te verkrijgen.