



# Hyundai Tucson - Geluiden bij volle stuuruitslag

## Gegevensblad

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Fabrikant     | Hyundai                         |
| Voertuigmodel | Tucson                          |
| Bouwjaar      | 2004 - 2010                     |
| Symptoom      | Geluiden bij volle stuuruitslag |



## Geluiden bij manoeuvreren/inparkeren

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen er krakende en/of klakkende geluiden optreden bij het manoeuvreren/inparkeren of rijden over hobbels. Het zoeken naar oorzaken is soms zeer complex.

Bij het opsporen van de oorzaken moeten de volgende onderdelen worden gecontroleerd:

- Stuurkolom/stuuras/stuurlager (speling/los/versleten)
- Vooras
- Stabilisator/spoorstangen/draagarmen/dwarsgeplaatste wiendraagarmen (kogelkoppen, bussen; rubber lagers los, beschadigd, versleten)
- Aandrijfassen (speling/binnendringend water/hulzen/lagers)
- Veerpoot (veerpootlagers/koppelstangen beschadigd, versleten)
- Stuurinrichting (spoorstangen beschadigd/versleten, speling in stuurhuis)
- Wiellager/wielbouten (los/beschadigd)