

Kia Picanto - Motorcontrolelampje gaat branden | HELLA

Kia

Picanto Alle benzinemotoren vanaf bouwjaar 01/2005

Motorcontrolelampje gaat branden

Wordt door de klant de klacht - motorcontrolelampje gaat branden - gemeld, kan mogelijk de foutcode P0030 (verwarmde lambdasonde1, cilinderrij1, verwarmingsregeling storing stroomcircuit) zijn opgeslagen.

De foutoorzaak is een slechte productiekwaliteit van de soldeerverbindingen in de kabelboom.

Mogelijke oorzaak:

- Onderbreking, resp. te hoge weerstand in de kabelboom van de verwarmde lambdasonde.
- Onderbreking, resp. te hoge weerstand in de kabelboom van de inlaatvacuümdruksensor.

Oplossing:

- Soldeerverbindingen in de kabelboom controleren.
- Kabelboom evt. repareren.
- Check solder joints in the wiring harness.