

Lancia Ypsilon - Trillingen en geluiden bij de vooras | HELLA

Lancia

Ypsilon (843)

Motorcode: alle modellen

Bouwjaar: 2003 - 2011

Trillingen en geluiden bij de vooras

Als er sprake is van de bovengenoemde storing, kan dit te maken hebben met de remblokken van de vooras. Deze trillingen of geluiden doen zich voornamelijk voor op oneffen wegen.

Hier is het mogelijk dat de in de fabriek ingebouwde remblokken op grond van hun constructie tegen de remblokhouders slaan. Als het geluid door licht remmen wordt onderdrukt, moeten de remblokken door middel van diagnose worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen.

Aanwijzing

Door de voertuigfabrikant worden er in het kader van een preventieve actie gewijzigde remblokken aangeboden.

Motorcode: 169 A4000 en 188 A4000

OE-onderdeelnummer: 71741261

Motorcode: 350 A1000 en 843 A1000

OE-onderdeelnummer: 71741260