



MCC Smart forfour - Koplampen branden permanent

Gegevensblad

FabrikantMCC

Model Smart forfour

Bouwjaar 2015 - 2019

Symptoom Koplampen branden permanent, omschakelen tussen dim- en grootlicht niet mogelijk



MCC Smart forfour - Koplampen branden permanent Omschakelen tussen dim- en grootlicht niet mogelijk

Als de koplampen van dit voertuig permanent branden of / en het niet mogelijk is om te schakelen tussen dim- en grootlicht, kan de oorzaak een defecte multifunctionele schakelaar zijn. Bovendien kan de fout in de besturingseenheid worden opgeslagen. Om dit te verhelpen, moet de multifunctionele schakelaar worden gecontroleerd, eventueel vervangen en het foutgeheugen gewist.