

Mazda 3 - Motor loopt slecht | HELLA

Mazda

Mazda 3

Alle modellen met motorcode MZR-CD

(RF-Turbo)

Motor loopt slecht.


Als de bovenstaande storing als probleem wordt gemeld door de klant, kan een defecte magneetklep van de brandstofdrukregelaar de oorzaak zijn. Verder kunnen de volgende klachten worden vastgesteld:

- Sporadisch uitvallen van de motor.
- Sporadisch vermogensverlies
- Problemen bij koud starten,
- Motor accelereert niet goed.

Soms kan ook het motorcontrolelampje gaan branden en kan de storingscode P0089 zijn opgeslagen.

In eerste instantie moet het brandstofcircuit worden gecontroleerd op het aanzuigen van valse lucht en lekkage. Tevens dient het brandstoffilter worden gecontroleerd en evt. vervangen.

Aanwijzing voor het controleren van het onderdeel met losgetrokken stekker.

Klemmen	Leitungsfarbe/Nummer		Prüfbedingung	Richtwert
A u. B	gr/rt u. gn/ws		20°C	2,1 Ω

Als hier geen fouten kunnen worden gevonden, moet worden uitgegaan van een defecte magneetklep van de brandstofdrukregelaar.