

Mercedes Benz M-klasse - Onregelmatig lopende motor | HELLA

Mercedes Benz

M-klasse (W 163)

Bouwjaar: 1999 – 2004

Motor: 612.963

Alle modellen

Onregelmatig lopende motor

Foutcode: P1187

Commonraildruk te hoog / te laag

Wordt bij dit voertuigmodel de bovenstaande foutcode uitgelezen in het foutgeheugen van het motorstuurapparaat, kan dit samenhangen met een defect aan het brandstoffilter. Luchtinsluitingen in de brandstofleiding achter het filter, kunnen een gebrekkige brandstoftoevoer veroorzaken.

In dat geval moet de brandstoftoevoer worden gecontroleerd en eventueel het brandstoffilter worden vervangen.

Hiervoor wordt door de voertuigfabrikant een gewijzigd brandstoffilter aangeboden in het reserveonderdeelprogramma.

Reserveonderdeelnummer:

Brandstoffilter A 611 092 00 01

Brandstoffilter (biodiesel) A 611 092 00 01

Daarna het foutgeheugenrecord wissen met een diagnoseapparaat.

