

Mercedes W210 - Startmotor werkt niet na vervanging | HELLA

Mercedes

W210 (E-Klasse)

Startmotor werkt niet na vervanging

Bij bovengenoemde voertuigen kan het na het vervangen van de startmotor gebeuren dat deze niet werkt.

Mogelijke oorzaak hiervoor is een losse accupluskabel.

Bij het uitbouwen van de startmotor is het soms nodig de accupluskabel op het voertuigchassis (afbeelding 1) los te maken en opnieuw te bevestigen. Hierbij kan aan de ander kant de verbinding (in het voertuiginterieur, afbeelding 2) losraken. Daardoor ontstaat een onderbreking in de stroomtoevoer. Het voertuig start niet, resp. de startmotor werkt niet.


Om dit te verhelpen moet de kabelverbinding in de voetenruimte aan de bestuurderskant (bij voertuigen met het stuur links) worden gecontroleerd en evt. opnieuw worden bevestigd. Hiervoor is het nodig de bekleding te verwijderen en het gaspedaal los te maken (afbeelding 3).



Afbeelding 1



Afbeelding 2





Afbeelding 3