

Opel Astra-H - otor oververhit / defecte thermostaat | HELLA

Opel

Astra-H

Modeljaar: 2009 - 2010

em>Motor:/em>em>Z16XEP+Z16XER+Z18XER+A16XER+A18XE/em>

Motor oververhit / defecte thermostaat

Bij bovenstaande voertuigen kan de motor oververhit raken door een defecte koelvloeistofthermostaat.

Door microscheurtjes in het thermostaathuis is het mogelijk dat de wasvulling weglekt en de thermostaat niet meer opent. Dit kan in extreme gevallen leiden tot motorschade.

Door de fabrikant is vanaf het volgende chassisnr. al vanuitbr /> de fabriek een verbeterde thermostaat ingebouwd:

Fabriek Ellesmere Port, VIN: W0L0AHL4898064174

Fabriek Antwerpen, VIN: W0L0AHL3595075590

Fabriek Bochum, VIN: W0L0AHL4892123247

Fabriek Gliwice, VIN: W0L0AHM 759G088319

Deze informatie opvolgen, vooral bij problemen m.b.t. motor- / koelvloeistoftemperatuur.