

# **Opel Astra J - Aircosysteem werkt niet | HELLA**

**Opel**

**Astra J**

**Bouwjaar: 2010 - 2011**

**Motor: A14NEL + A14 NET**

## **Aircosysteem werkt niet**

Bij de hierboven genoemde voertuigen kan het aircosysteem uitvallen. Als oorzaak komt een defecte koelvloeistof-thermostaat in aanmerking.

Na het uitzetten van de door gebruik warme motor stijgt de koelvloeistoftemperatuur (tot 130 °C).

Als gevolg daarvan opent de thermostaat tot aan de "aanslag". In deze stand kan de thermostaat vast komen te zitten. De boordelektronica interpreteert dit als verkeerde temperatuurstand en schakelt het aircosysteem uit.

In het foutgeheugen wordt dan de foutcode P0128 (koelvloeistof-thermostaat) opgeslagen.

Om dit te verhelpen, moet de thermostaat worden vervangen en het foutgeheugen worden gewist.