

Opel Astra J GTC - Geluiden bij de in de buurt van het autodak | HELLA

Opel

Astra J GTC

FLITS-INFO

Opel

Astra J GTC

Bij de hierboven genoemde voertuigen worden geluiden gemeld bij het voorste gedeelte van het autodak.

Oorzaak van de geluiden kunnen de clips zijn, die als montagehulpmiddel voor de panorama-voorruit (afbeelding

1) zijn gebruikt.

De clips kunnen door warmte, bijv. zonnestraling, losraken. Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

- Demonteer het autodak zoals beschreven in de reparatiehandleiding van de voertuigfabrikant.
- Maak de clips (afbeelding 2; positie 1) voorzichtig los met behulp van een kunststof wig (afbeelding 2; positie 2) en verwijder deze.

u>Let op: Gebruik geen scherp gereedschap!/u>



- Monteer het dak weer zoals beschreven in de reparatiehandleiding van de voertuigfabrikant.



Afbeelding 1