

Opel Astra-J, Zafira-C - Trillingen bij ingetrapt rempedaal | HELLA

Opel Astra-J, Zafira-C

Bouwjaar 2012-2013

Motorcode: A14NET

Voertuigen met automatische transmissie

Trillingen bij ingetrapt rempedaal

Motortoerental schommelt

Wanneer bij de bovengenoemde voertuigen dit probleem wordt geconstateerd, kan dat verband houden met een probleem in de software van het versnellingsbakregelapparaat.

Testvoorwaarden:

- Voertuig staat stil
- Motor draait stationair
- Olietemperatuur versnellingsbak hoger dan 80 °C
- Rempedaal intrappen en ingetrapt houden
- Rijstand 'D' inschakelen

Als het probleem zich in deze situatie voordoet, schakel dan voor verdere controle om naar rijstand 'M'.

Wanneer er na 5 seconden geen trillingen meer zijn en het toerental niet meer schommelt, kan het probleem worden verholpen door het opnieuw programmeren van het versnellingsbakregelapparaat.

Het actualiseren van de software gebeurt in dit geval bij een geautoriseerde dealer.