



Opel Astra K - Het start-/stopsysteem kan niet worden uitgeschakeld

Gegevensblad	
Fabrikant	Opel
Voertuigmodel	Astra K
Motor	1.4l 16V Turbo met start-/stopsysteem (B14XFT)
Bouwjaar	2019
Symptoom	Start-/stopsysteem kan niet worden uitgeschakeld



Deactivering van het start-/stopsysteem is niet mogelijk

Bij de bovengenoemde voertuigen wordt het volgende probleem gemeld: Het start-/stopsysteem kan niet worden uitgeschakeld.
Dit wordt veroorzaakt door een softwarefout in de motorbesturing. Om dit te verhelpen, gaat u als volgt te werk:

- Software-update uitvoeren

Dit moet worden gevolgd door het opvragen van foutcodes en een testrit om de maatregel te controleren.
Houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakgarage mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant continu worden aangehouden!