

Opel Corsa D - Knipperend koelvloeistofcontrolelampje | HELLA

Opel

Corsa D

Modeljaar: 2010 - 2012

Motor: A12XEL / A12XER / A14XEL / A14XER

Knipperend koelvloeistofcontrolelampje

Bij de bovengenoemde voertuigen kan het waarschuwinglampje voor de koelvloeistoftemperatuur opeens gaan knipperen. In het storingsgeheugen is de code P00B7 (doorstroming koelvloeistof te gering) opgeslagen.

De oorzaak hiervan kan zijn dat de opbrengst van de koelvloeistofpomp (in bepaalde gebruikssituaties) te gering is.

Om dit probleem op te lossen, moet er een gemodificeerde koelvloeistofpomp (55579016) worden ingebouwd.

Voertuigen vanaf modeljaar 2013 beschikken al over een gemodificeerde koelvloeistofpomp.