

Opel Insignia - Onvoldoende motorvermogen / eindsnelheid wordt niet bereikt | HELLA

Opel

Insignia

Modeljaar: 2011 - 2012

Met motor: A28NER / A28NET

Met automatische transmissie: AF40

Onvoldoende motorvermogen / eindsnelheid wordt niet bereikt

Bij bovenstaande voertuigen kan een niet optimaal afgestemde motorsoftware ervoor zorgen dat de eindsnelheid van het voertuig niet wordt bereikt. Eventueel kan de klant ook klagen over onvoldoende motorvermogen.

Betroffen zijn bovengenoemde voertuigen vanaf chassisnr.: B1000001

De voertuigfabrikant heeft het probleem al onderkend en biedt hulp met gemodificeerde software.

De nieuwe software wordt vanaf februari 2012 vanuit de fabriek bij nieuwe voertuigen gebruikt.

Neem bij problemen contact op met een Opel-dealer.