

Opel Meriva B - Olieverlies bij de compressor / Koudemiddelverlies | HELLA

Opel

Meriva B

Modeljaar: 2010 - 2012

Met aircosysteem

Olieverlies bij de compressor /

Koudemiddelverlies

Bij bovengenoemde voertuigen kan lekkage ontstaan bij de compressor. Dit is meestal merkbaar door lekkage van olie / contrastmiddel. Als oplossing moet de compressor worden vervangen door een gemodificeerde variant:

Oud onderdeelnr.: Wordt vervangen door een nieuw onderdeelnr.:

13 271 266 13 395 693

13 271 267 13 395 694

13 271 268 13 395 695

13 271 269 13 395 696

13 271 264 13 395 696

Vanaf modeljaar 2012, resp. chassisnr. B4408747 worden vanuit de fabriek gemodificeerde compressoren gemonteerd.