

# Opel Meriva B - storingsmelding code 84 | HELLA

**Opel**

**Meriva B**

**Modeljaar: 2011**

**Motor: A17DT/A17DTC/A17DTS**

**Luchtinlaattemperatuur te hoog/**

**storingsmelding code 84/**

**gereduceerd motorvermogen**

Bij de bovengenoemde voertuigen kan het DIC (Driver Information Center) de volgende melding geven:

Code 84 (Gereduceerd motorvermogen).

Het DIC geeft de bovenstaande storingsmelding vanwege thermische problemen. Het motorvermogen wordt verlaagd.

Dit probleem kan zich voordoen bij voertuigen met de volgende chassisnummers:

W0LSH9EF6B4000002 – W0LSH9EF7B4408718

Mogelijke oorzaak:

Door verkeerde afdekkingen van de radiatorgrille wordt de afkoeling van de intercooler belemmerd. De rijwind kan de intercooler niet voldoende afkoelen.

Oplossing:

Om dit probleem op te lossen, moeten de afdekkingen van de radiatorgrille (tekening, pos. 1) van buiten af door de opening aan de onderkant van de radiatorgrille worden losgemaakt en verwijderd.

