

Peugeot 207 - Aircosysteem werkt niet | HELLA

Peugeot

207

Bouwjaar: 2007 - 2012

Motor: 1,6i

Aircosysteem werkt niet

Bij voertuigen van de bovengenoemde series kan het voorkomen dat het aircosysteem plotseling uitvalt.

Als oorzaak komt een defecte koelmiddelthermostaat in aanmerking. Deze wordt elektronisch bestuurd resp. beschikt over een elektrische verwarmingsweerstand.

Indien in het foutgeheugen de foutcodes P0171 en P0597 (verwarming van de thermostaat, onderbreking stroomcircuit) in het regelapparaat worden opgeslagen, wordt het aircosysteem als voorzorgsmaatregel „uitgeschakeld“.

Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

- Foutgeheugen uitlezen
- Bij bovengenoemde foutcodes de koelmiddelthermostaat vervangen
- Foutgeheugen wissen
- Lektest en werkingstest uitvoeren

