

Productinformatie - Combi-remblokhouders TEVES | HELLA

Gemodificeerde remblokken

8DB 355 009-121 / 8DB 355 011-731

Combi-remblokhouders TEVES

Oud: 8DB 355 009-121/T1215

Het remblok aan de zuigerzijde werd bij de versie 8DB 355 009-121/T1215 ter voorkoming van de ontwikkeling van geluiden en trillingen met beugels (A) ("muizenvallen") vastgezet aan de zuiger. Dit betekende dat de monteur bij de montage uiterst zorgvuldig te werk moest gaan.

Door montagefouten kwam het wel eens voor dat de beugel niet volledig vastzat aan de zuiger, wat leidde tot extreme slijtage in schuine richting en tot sterkere geluidsontwikkeling.

Enkele voertuigfabrikanten hebben dit systeem herzien en een gemodificeerd remblok geïntroduceerd.

Het nieuwe remblok verschilt in uitvoering duidelijk van de oorspronkelijke versie, maar kan zonder problemen worden gebruikt.

Aanwijzing:

Het remblok met opsluitveer (B) moet aan de zuigerzijde in de remblokhouders worden ingebouwd.

Opel/GM

Signum, Vectra

Ford

