



Toyota Yaris - Foutieve activering van de parkeerhulp

Gegevensblad

Fabrikant	Toyota
Voertuigmodel	Yaris (1KR-FE)
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2011 - 2020
Symptoom	Parkeerhulp



Parkeerhulp piept zonder obstakel

Bij bovenstaande voertuigen kan de parkeerhulp worden geactiveerd zonder dat er een obstakel aanwezig is. Dit leidt soms abrupt tot akoestische waarschuwingssignalen.

Als andere oorzaken (elektrische componenten/sensoren) als fout kunnen worden uitgesloten, is er waarschijnlijk een defect in de parkeerhulpregeleenheid. Om dit te verhelpen, moeten de volgende componenten worden vervangen. Wij raden u aan hiervoor contact op te nemen met een Toyota-dealer.